

DIE LINKE
Fraktion im Dresdner Stadtrat

Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden

Telefon 0351 – 488 2822

Telefax 0351 – 488 2823

E-Mail fraktion@dielinke-dresden.de

Web www.linke-fraktion-dresden.de

Antrag Nr.: A0352/22

Datum: 29.04.2022

A N T R A G

Fraktion DIE LINKE.

Gegenstand:

Unverzögliche denkmalgerechte Sanierung der Kracht-Brunnen und des Umfelds auf dem Neustädter Markt

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, unverzüglich
 - die denkmalgerechte Sanierung des westlichen Kracht-Brunnens auf dem Neustädter Markt zu veranlassen;
 - die denkmalgerechte Sanierung des östlichen Kracht-Brunnens auf dem Neustädter Markt zu veranlassen;
 - die denkmalgerechte Sanierung der Gehwegplatten im Umfeld der Kracht-Brunnen zu veranlassen;
 - die denkmalgerechte Sanierung der Grünanlagen im Umfeld der Kracht-Brunnen zu veranlassen;
 - die Aufarbeitung und Instandsetzung der Sitzgelegenheiten im Umfeld der Kracht-Brunnen zu veranlassen.
2. Dem Stadtrat ist bis zum 31.08.2022 über den Stand der Erfüllung der o. g. Aufträge zu berichten.

Beratungsfolge*Plandatum*

Ältestenrat		nicht öffentlich	beratend
Dienstberatung des Oberbürgermeisters		nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen		nicht öffentlich	1. Lesung
Stadtbezirksbeirat Neustadt		öffentlich	beratend
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften		nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen		nicht öffentlich	beratend (federführend)
Stadtrat		öffentlich	beschließend

Begründung:

Im Jahr 1979 wurden von dem Künstler Friedrich Kracht die „Kracht-Brunnen“ auf dem Neustädter Markt geschaffen. Beide Brunnen stehen seit dem Jahr 2019 unter Denkmalschutz und befinden sich seit geraumer Zeit in einem schlechten baulichen und technischen Zustand. Der östliche Kracht-Brunnen ist bereits seit Jahren außer Betrieb.

So wird in der Antwort vom 06. Mai 2021 auf die Anfrage mit der Nummer AF1358/21 das Folgende zum Zustand der Kracht-Brunnen ausgeführt:

„Beide Kracht-Brunnen befinden sich in einem schlechten beziehungsweise maroden baulichen Zustand. [...]

Fest steht bereits jetzt, dass beim östlichen Kracht-Brunnen die Brunnenrandelemente und der Beckenboden so geschädigt sind, dass die Sanierung wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass diese komplett erneuert werden müssen, um ein nachhaltiges Ergebnis zu erhalten. Hinzu kommt die springbrunnentechnische Sanierung. [...]

Auf jeden Fall sind die Kracht-Brunnen sanierungsbedürftig, auch und besonders um das ursprüngliche Erscheinungsbild rechts und links vom Goldenen Reiter wiederherzustellen.“

In der Antwort vom 23. November 2021 auf die Anfrage mit der Nummer AF1841/21 wird das Folgende zum Zustand des westlichen Kracht-Brunnens ausgeführt:

„Es ist davon auszugehen, dass der westliche Krachtbrunnen ähnliche Bauschäden wie der östliche Brunnen hat, denn beide sind vor zirka 40 Jahren zusammen errichtet worden. Beckenboden und Beckenrand befinden sich ebenfalls in desolatem Zustand.

Obwohl der westliche Brunnen 2021 nach einigen Reparaturen in Betrieb genommen werden konnte, steigt der Sanierungsbedarf. Ursache ist neben der baulich verschlissenen Springbrunnentechnik auch der bauliche Zustand des Brunnenkörpers.

Verschiedene technische Aspekte wie Wasserbild und Beleuchtung sind seit Jahren nicht mehr in Funktion.“

Angesichts des maroden Zustands und des fortschreitenden Verfalls ist nun zügiges Handeln geboten, um die beiden unter Denkmalschutz stehenden Kracht-Brunnen vor weiteren Schäden zu bewahren und das derzeitige problematische Erscheinungsbild des Neustädter Marktes zu verbessern. Zudem werden mit den vorgeschlagenen Sanierungen Orte der Erholung für Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Gäste unserer Stadt geschaffen.

Kostendeckungsvorschlag:

- Jahresergebnis 2021
- Beschluss vom 22.07.2021 zur Vorlage V0776/21 (Ziffer 7)
- Fördermittel für den Denkmalschutz

André Schollbach
Fraktionsvorsitzender